



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0664

วันที่ขอใช้..18/10/2019.เวลา.15:18:13

เรื่อง.. วาล์วน้ำในห้องพัก 1111 ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..หัวหมุนวาล์วน้ำในช่อง Service ชำรุดคะ เปิดจ่ายน้ำไม่ได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ18/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..062907044

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ธีรพร เจริญศักดิ์.....

(น.ส.ธีรพร เจริญศักดิ์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0664

วันที่ขอใช้..18/10/2019.เวลา.15:18:13

เรื่อง.. วาล์วน้ำในห้องพัก 1111 ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..หัวหมุนวาล์วน้ำในช่อง Service ชำรุดคะ เปิดจ่ายน้ำไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ18/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..062907044

(น.ส.ธีรพร เจริญศักดิ์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ