



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0667

วันที่ขอใช้...21/10/2019.เวลา.08:24:04

เรื่อง.. ท่อน้ำของห้องชั้นบนรั่วใส่ฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/อภิชาติ

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำของห้องน้ำห้องชั้นบนรั่ว ทำให้ฝ้าของห้องน้ำ ห้อง 1112 หอพักนักวิจัย เสียหาย

ส่งการ..เข้าร่วมตรวจสอบกับช่างเพื่อหาแนวทางการแก้ไข

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...22/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0804476399

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา.....

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

ลงชื่อ ..น.ส.จุฑารัตน์/อภิชาติ ...

(น.ส.จุฑารัตน์/อภิชาติ)

เอกสารเลขที่..0667

วันที่ขอใช้...21/10/2019.เวลา.08:24:04

เรื่อง.. ท่อน้ำของห้องชั้นบนรั่วใส่ฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/อภิชาติ

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำของห้องน้ำห้องชั้นบนรั่ว ทำให้ฝ้าของห้องน้ำ ห้อง 1112 หอพักนักวิจัย เสียหาย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...22/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0804476399

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ