



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0067

วันที่ขอใช้..18/03/2019.เวลา.08:47:56

เรื่อง.. ซ่อมแซมบานประตูห้องพัก 2101 เนื่องจากปลวกกินบานประตู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนหรือซ่อมแซมบานประตูห้องพัก 2101 เนื่องจากปลวกกินบานประตู และบริเวณขอบประตูห้อง  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....19/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8829   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.นันทวี สรรพขาว.....

( น.ส.นันทวี สรรพขาว )

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

( นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0067

วันที่ขอใช้..18/03/2019.เวลา.08:47:56

เรื่อง.. ซ่อมแซมบานประตูห้องพัก 2101 เนื่องจากปลวกกินบานประตู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนหรือซ่อมแซมบานประตูห้องพัก 2101 เนื่องจากปลวกกินบานประตู และบริเวณขอบประตูห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....19/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8829   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.นันทวี สรรพขาว)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ