



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0677

วันที่ขอใช้...24/10/2019.เวลา.09:51:53

เรื่อง.. อาคารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องพักอ.นพวรรณ 212 อาคารโรงแรม

- 1.ฝักบัวมีน้ำไหลตลอดเวลาและสายชำระดู
 - 2.ก๊อกน้ำรั่วมีน้ำไหลซึมมาด้านนอก
 - 3.ท่อน้ำด้านหลังห้อง รั่ว
 - 4.หลอดไฟในห้องนอน (ตะเกียบ 1 หลอด) และหลอดไฟน็อนระเบียงห้องเสีย
 - 5.พัดลมเพดานไม่หมุน
- สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ26/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..086-6989440

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0677

วันที่ขอใช้...24/10/2019.เวลา.09:51:53

เรื่อง.. อาคารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องพักอ.นพวรรณ 212 อาคารโรงแรม

- 1.ฝักบัวมีน้ำไหลตลอดเวลาและสายชำระดู
- 2.ก๊อกน้ำรั่วมีน้ำไหลซึมมาด้านนอก
- 3.ท่อน้ำด้านหลังห้อง รั่ว
- 4.หลอดไฟในห้องนอน (ตะเกียบ 1 หลอด) และหลอดไฟน็อนระเบียงห้องเสีย
- 5.พัดลมเพดานไม่หมุน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ26/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..086-6989440

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
--------	-----------	-------	---------	------	------------

1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....