



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0678

วันที่ขอใช้...24/10/2019.เวลา.14:26:06

เรื่อง.. น้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ แล้วพบ ว่า มีน้ำหยดเป็นจำนวนมาก ลงมา ที่บริเวณพื้นที่ห้อง ตลอดเวลา เป็น เครื่องปรับอากาศ ตัวแรกที่อยู่
ด้านหน้าห้องศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ครับ

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายจีระเดช หารัชพลางกูร.....

(นายจีระเดช หารัชพลางกูร)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..0678

วันที่ขอใช้...24/10/2019.เวลา.14:26:06

เรื่อง.. น้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ แล้วพบ ว่า มีน้ำหยดเป็นจำนวนมาก ลงมา ที่บริเวณพื้นที่ห้อง ตลอดเวลา เป็น เครื่องปรับอากาศ ตัวแรกที่อยู่
ด้านหน้าห้องศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

(นายจีระเดช หารัชพลางกูร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ