



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0068

วันที่ขอใช้..18/03/2019.เวลา.08:49:25

เรื่อง.. ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพัก 2101 เนื่องจากมีรอยปลวกกิน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพัก 2101 เนื่องจากมีรอยปลวกกิน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8829 หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.นันทวี สรรพขาว.....

(น.ส.นันทวี สรรพขาว)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0068

วันที่ขอใช้..18/03/2019.เวลา.08:49:25

เรื่อง.. ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพัก 2101 เนื่องจากมีรอยปลวกกิน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพัก 2101 เนื่องจากมีรอยปลวกกิน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ19/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8829 หน่วยงาน : ...

(น.ส.นันทวี สรรพขาว)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ