



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0069

วันที่ขอใช้...18/03/2019.เวลา.08:52:39

เรื่อง.. เปลี่ยนมุงลวดบานประตูหลังห้องพัก มุงลวดหน้าต่างบานเกร็ด มุงลวดหน้าต่างช่องลม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนมุงลวดบานประตูหลังห้องพัก หมายเลข 2101 มุงลวดหน้าต่างบานเกร็ด จำนวน 3 บาน มุงลวดหน้าต่างช่องลม จำนวน 3 บาน

เนื่องจากชำรุด เสียหาย

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....19/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8829 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.นันทวี สรรพขาว.....

( น.ส.นันทวี สรรพขาว )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0069

วันที่ขอใช้...18/03/2019.เวลา.08:52:39

เรื่อง.. เปลี่ยนมุงลวดบานประตูหลังห้องพัก มุงลวดหน้าต่างบานเกร็ด มุงลวดหน้าต่างช่องลม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนมุงลวดบานประตูหลังห้องพัก หมายเลข 2101 มุงลวดหน้าต่างบานเกร็ด จำนวน 3 บาน มุงลวดหน้าต่างช่องลม จำนวน 3 บาน

เนื่องจากชำรุด เสียหาย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....19/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8829 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.นันทวี สรรพขาว)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ