



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0692

วันที่ขอใช้...31/10/2019.เวลา.09:03:50

เรื่อง.. ฝ้าห้องUD 357

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจากอ.วิชชุดา ห้องเรียนUD 357 รื้อมีน้ำไหลลงมา รบกวนขณะสอน

สั่งการ..มอบเข้าร่วมตรวจสอบหาสาเหตุการรั่ว พร้อมหาแนวทางการแก้ไข

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....10/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

( นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ )

ลงชื่อ ..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ ...

( น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ )

เอกสารเลขที่..0692

วันที่ขอใช้...31/10/2019.เวลา.09:03:50

เรื่อง.. ฝ้าห้องUD 357

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจากอ.วิชชุดา ห้องเรียนUD 357 รื้อมีน้ำไหลลงมา รบกวนขณะสอน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....10/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ