



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0733

วันที่ขอใช้..19/11/2019.เวลา.09:34:32

เรื่อง.. ท่อน้ำของห้องชั้นบนรั่วใส่ฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ระบบท่อของห้องน้ำชั้น 2 รั่ว น้ำจึงหยดลงมาที่ฝ้าเพดานของห้องพักชั้น 1 ทอวิจัย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ27/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0804476399

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา.....

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0733

วันที่ขอใช้..19/11/2019.เวลา.09:34:32

เรื่อง.. ท่อน้ำของห้องชั้นบนรั่วใส่ฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ระบบท่อของห้องน้ำชั้น 2 รั่ว น้ำจึงหยดลงมาที่ฝ้าเพดานของห้องพักชั้น 1 ทอวิจัย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ27/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0804476399

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ