



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0734

วันที่ขอใช้..19/11/2019.เวลา.09:35:44

เรื่อง.. ท่อน้ำของห้องชั้นบนรั่วใส่ฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ระบบท่อของห้องน้ำชั้น 2 รั่ว น้ำจึงหยดลงมาที่ฝ้าเพดานของห้องพักชั้น 1 ทอวิจิัย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/11/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0804476399

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา.....

( น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0734

วันที่ขอใช้..19/11/2019.เวลา.09:35:44

เรื่อง.. ท่อน้ำของห้องชั้นบนรั่วใส่ฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ระบบท่อของห้องน้ำชั้น 2 รั่ว น้ำจึงหยดลงมาที่ฝ้าเพดานของห้องพักชั้น 1 ทอวิจิัย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/11/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0804476399

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ