



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0075

วันที่ขอใช้...19/03/2019.เวลา.14:51:56

เรื่อง.. น้ำรั่วมาจากฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิงตึกคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ติดกับห้อง SA 201 มีน้ำรั่วมาจากฝ้าเพดาน

สั่งการ..ให้แจ้งคุณอภิชาติเข้าร่วมตรวจสอบตำแหน่งที่ฝ้าเพดานด้วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0822861187

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.จริยา เสกสรรค์.....

(น.ส.จริยา เสกสรรค์)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0075

วันที่ขอใช้...19/03/2019.เวลา.14:51:56

เรื่อง.. น้ำรั่วมาจากฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิงตึกคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ติดกับห้อง SA 201 มีน้ำรั่วมาจากฝ้าเพดาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0822861187

(น.ส.จริยา เสกสรรค์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ