



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0754

วันที่ขอใช้...27/11/2019.เวลา.20:39:37

เรื่อง.. ท่อระบายน้ำทิ้งซิงค์ห้องครัวอุดตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..แฟลตครอบครัว 4 ห้อง A3 ท่อระบายน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมีปัญหาอุดตัน เบื้องต้นได้ใช้เหล็กล้วงท่อแยงเข้าทำความสะอาดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำล้นออกมาจากท่อได้ครับ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...29/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0926925519

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายอัจฉริยะ โชติจันทร์.....

(นายอัจฉริยะ โชติจันทร์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0754

วันที่ขอใช้...27/11/2019.เวลา.20:39:37

เรื่อง.. ท่อระบายน้ำทิ้งซิงค์ห้องครัวอุดตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..แฟลตครอบครัว 4 ห้อง A3 ท่อระบายน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมีปัญหาอุดตัน เบื้องต้นได้ใช้เหล็กล้วงท่อแยงเข้าทำความสะอาดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำล้นออกมาจากท่อได้ครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...29/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0926925519

(นายอัจฉริยะ โชติจันทร์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ