



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0755

วันที่ขอใช้...28/11/2019.เวลา.14:42:54

เรื่อง.. แอร์เสียมีอาการพัดสะกิดน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสียมีอาการพัดสะกิดน้ำแข็ง ห้อง ผช อภิตดา

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ28/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8898 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ชณัญทิศา สุทธิรักษ์.....

(น.ส.ชณัญทิศา สุทธิรักษ์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..0755

วันที่ขอใช้...28/11/2019.เวลา.14:42:54

เรื่อง.. แอร์เสียมีอาการพัดสะกิดน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสียมีอาการพัดสะกิดน้ำแข็ง ห้อง ผช อภิตดา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ28/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8898 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

(น.ส.ชณัญทิศา สุทธิรักษ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....