



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0756

วันที่ขอใช้...28/11/2019.เวลา.15:26:30

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย/พัดลมไม่หมุน
ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง
รายละเอียดงาน..พัดลมไม่หมุน ห้อง 6A3
พัดลมไม่หมุน ห้อง 4A8
ไฟห้องน้ำไม่ติด ห้อง 6C4
สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...29/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..0756

วันที่ขอใช้...28/11/2019.เวลา.15:26:30

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย/พัดลมไม่หมุน
ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง
รายละเอียดงาน..พัดลมไม่หมุน ห้อง 6A3
พัดลมไม่หมุน ห้อง 4A8
ไฟห้องน้ำไม่ติด ห้อง 6C4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...29/11/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ