



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0076

วันที่ขอใช้...20/03/2019.เวลา.15:24:23

เรื่อง.. ท่อน้ำตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำเสีย ห้อง 7A2

ห้องน้ำส้วมตัน ห้อง 4B3

ส้วมเต็ม ท่อตัน ห้อง 4B8

สั่งการ..ตรวจสอบงานประกันผลงานก่อสร้าง ของงานก่อนดำเนินการแก้ไข

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...21/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0076

วันที่ขอใช้...20/03/2019.เวลา.15:24:23

เรื่อง.. ท่อน้ำตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำเสีย ห้อง 7A2

ห้องน้ำส้วมตัน ห้อง 4B3

ส้วมเต็ม ท่อตัน ห้อง 4B8

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...21/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....  
.....