



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0760

วันที่ขอใช้..03/12/2019.เวลา.10:11:45

เรื่อง.. ผนังกระจกห้องบึงป้องกันน้ำรั่วซึม

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ

รายละเอียดงาน..มีรอยน้ำรั่วซึมเข้ามาจากด้านข้างกระจกฝั่งด้านซ้ายมือของประตูช่วงช่องกระจกที่2  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....12/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิริพร สอนปลอด.....

( น.ส.ศิริพร สอนปลอด )

ลงชื่อ ..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ ...

( น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ )

เอกสารเลขที่..0760

วันที่ขอใช้..03/12/2019.เวลา.10:11:45

เรื่อง.. ผนังกระจกห้องบึงป้องกันน้ำรั่วซึม

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ

รายละเอียดงาน..มีรอยน้ำรั่วซึมเข้ามาจากด้านข้างกระจกฝั่งด้านซ้ายมือของประตูช่วงช่องกระจกที่2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....12/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(น.ส.ศิริพร สอนปลอด)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ