



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0769

วันที่ขอใช้...11/12/2019.เวลา.09:42:34

เรื่อง.. ห้องพักชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ห้องพักมีรอยร้าวเวลาฝนตกจนทำให้น้ำรั่วซึม5ห้อง

ห้อง 4D3-7B5-7B6-7D6-7D7

สังการ..งานจัดการทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมเองได้ ต้องจัดจ้างซ่อมแซมผนังรั่วทั้งระบบ (จ้างผู้รับเหมาภายนอก) ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท.

ทั้งนี้ได้เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการไปแล้ว ตอนนี้ใช้ชะลอการซ่อมแซมออกไปพลางๆ เนื่องจากงบประมาณซ่อมแซมทั้งระบบต่อไป

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..0769

วันที่ขอใช้...11/12/2019.เวลา.09:42:34

เรื่อง.. ห้องพักชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ห้องพักมีรอยร้าวเวลาฝนตกจนทำให้น้ำรั่วซึม5ห้อง

ห้อง 4D3-7B5-7B6-7D6-7D7

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ