



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0077

วันที่ขอใช้...20/03/2019.เวลา.15:26:05

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟอ่างล้างหน้าเสีย ห้อง 7A2

สั่งการ..ตรวจสอบงานประกันผลงานก่อสร้าง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....21/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต็ง )

เอกสารเลขที่..0077

วันที่ขอใช้...20/03/2019.เวลา.15:26:05

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟอ่างล้างหน้าเสีย ห้อง 7A2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....21/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ