



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0774

วันที่ขอใช้..12/12/2019.เวลา.09:57:56

เรื่อง.. ห่วงบาสสนามกลางแจ้งหัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเอกศักดิ์ มัธยมกุล

รายละเอียดงาน..ห่วงบาสสนามนอกหัก ทำให้นักศึกษาและนักเรียน มอว ไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังการ.....

( นายณนทวัฒน์ จันอังการ )

ลงชื่อ ..นายเอกศักดิ์ มัธยมกุล ...

( นายเอกศักดิ์ มัธยมกุล )

เอกสารเลขที่..0774

วันที่ขอใช้..12/12/2019.เวลา.09:57:56

เรื่อง.. ห่วงบาสสนามกลางแจ้งหัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเอกศักดิ์ มัธยมกุล

รายละเอียดงาน..ห่วงบาสสนามนอกหัก ทำให้นักศึกษาและนักเรียน มอว ไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นายณนทวัฒน์ จันอังการ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ