



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0787

วันที่ขอใช้...23/12/2019.เวลา.11:22:55

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศ ห้องเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล อาคารบริการวิชาการ(ตัวยู) ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศ ห้องเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล อาคารบริการวิชาการ(ตัวยู) ไม่เย็น

มีจำนวน 4 ตัว เปิดสลับกันทำงานครั้งละ 2 ตัว ทดสอบให้ทำงานทั้ง 4 ตัวแล้ว ไม่เย็น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...24/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8899 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายขวัญยืน ปานโม.....

( นายขวัญยืน ปานโม )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0787

วันที่ขอใช้...23/12/2019.เวลา.11:22:55

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศ ห้องเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล อาคารบริการวิชาการ(ตัวยู) ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศ ห้องเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล อาคารบริการวิชาการ(ตัวยู) ไม่เย็น

มีจำนวน 4 ตัว เปิดสลับกันทำงานครั้งละ 2 ตัว ทดสอบให้ทำงานทั้ง 4 ตัวแล้ว ไม่เย็น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...24/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8899 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

(นายขวัญยืน ปานโม)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ