



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0788

วันที่ขอใช้...23/12/2019.เวลา.15:57:06

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายพศุทธิ์ เขียวแดง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศเครื่องที่ติดประตูทางเข้าห้อง SD210 มีน้ำไหลออกมาจำนวนมาก
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...25/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นายพศุทธิ์ เขียวแดง ...

(นายพศุทธิ์ เขียวแดง)

เอกสารเลขที่..0788

วันที่ขอใช้...23/12/2019.เวลา.15:57:06

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายพศุทธิ์ เขียวแดง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศเครื่องที่ติดประตูทางเข้าห้อง SD210 มีน้ำไหลออกมาจำนวนมาก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...25/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ