



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0790

วันที่ขอใช้...23/12/2019.เวลา.16:51:03

เรื่อง.. ลูกบิดเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องน้ำลูกบิดเสีย ห้อง 1D3

ประตูห้องน้ำลูกบิดเสีย ห้อง 4B3

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0790

วันที่ขอใช้...23/12/2019.เวลา.16:51:03

เรื่อง.. ลูกบิดเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องน้ำลูกบิดเสีย ห้อง 1D3

ประตูห้องน้ำลูกบิดเสีย ห้อง 4B3

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ