



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0791

วันที่ขอใช้...24/12/2019.เวลา.13:59:18

เรื่อง.. ปลั๊กเต้ารับไม่มีไฟ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ปลั๊กไฟที่เป็นเต้ารับ ภายในห้องพักอาจารย์นริศรา SD 227 ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสนธยา สนธิสุวรรณ.....

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..0791

วันที่ขอใช้...24/12/2019.เวลา.13:59:18

เรื่อง.. ปลั๊กเต้ารับไม่มีไฟ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ปลั๊กไฟที่เป็นเต้ารับ ภายในห้องพักอาจารย์นริศรา SD 227 ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ