



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0793

วันที่ขอใช้...24/12/2019.เวลา.15:05:56

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย/พัดลมไม่หมุน  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไพเมือง  
รายละเอียดงาน..ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 6B1  
ไฟห้องน้ำเสีย ห้องอาบน้ำชั้น4หอปารีสชาติ  
พัดลมไม่หมุน ห้อง 2D3  
ไฟห้องน้ำดับ ห้อง 2A6  
พัดลมไม่หมุน ห้อง 5B6  
ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 5B8  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...25/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไพเมือง ...

( นายเมธา อำไพเมือง )

เอกสารเลขที่..0793

วันที่ขอใช้...24/12/2019.เวลา.15:05:56

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย/พัดลมไม่หมุน  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไพเมือง  
รายละเอียดงาน..ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 6B1  
ไฟห้องน้ำเสีย ห้องอาบน้ำชั้น4หอปารีสชาติ  
พัดลมไม่หมุน ห้อง 2D3  
ไฟห้องน้ำดับ ห้อง 2A6  
พัดลมไม่หมุน ห้อง 5B6  
ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 5B8

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...25/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....