



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0794

วันที่ขอใช้...24/12/2019.เวลา.15:09:46

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูเปิดยาก ห้อง 2A6

ห้องอ่างล้างจานชำระ ห้อง 4A

อ่างล้างจานท่อตัน ห้อง 3A

กระจกตู้เสื้อผ้าแตก ห้อง 5D4

ส้วมตัน ห้อง 3B8

ลูกบิดเปิดยาก ห้อง 1D1

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...25/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0794

วันที่ขอใช้...24/12/2019.เวลา.15:09:46

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูเปิดยาก ห้อง 2A6

ห้องอ่างล้างจานชำระ ห้อง 4A

อ่างล้างจานท่อตัน ห้อง 3A

กระจกตู้เสื้อผ้าแตก ห้อง 5D4

ส้วมตัน ห้อง 3B8

ลูกบิดเปิดยาก ห้อง 1D1

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...25/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....