



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0800

วันที่ขอใช้...26/12/2019.เวลา.14:00:42

เรื่อง.. อ.ศักดิ์ดา ขจรบุญ แจ้ง ห้อง UB 223 เครื่องปรับอากาศเสีย(หลายเดือนแล้ว ส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายพศุทธิ์ เขียวแดง

รายละเอียดงาน..อ.ศักดิ์ดา ขจรบุญ แจ้ง ห้อง UB 223 เครื่องปรับอากาศเสีย(หลายเดือนแล้ว ส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ27/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายพศุทธิ์ เขียวแดง ...

(นายพศุทธิ์ เขียวแดง)

เอกสารเลขที่..0800

วันที่ขอใช้...26/12/2019.เวลา.14:00:42

เรื่อง.. อ.ศักดิ์ดา ขจรบุญ แจ้ง ห้อง UB 223 เครื่องปรับอากาศเสีย(หลายเดือนแล้ว ส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายพศุทธิ์ เขียวแดง

รายละเอียดงาน..อ.ศักดิ์ดา ขจรบุญ แจ้ง ห้อง UB 223 เครื่องปรับอากาศเสีย(หลายเดือนแล้ว ส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ27/12/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ