



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0801

วันที่ขอใช้...02/01/2020.เวลา.08:34:30

เรื่อง.. ซ่อมยาแนวพื้นห้องน้ำ ห้อง B3 แพลตครอบครัว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ยาแนวพื้นห้องน้ำ หลุดและเสียหาย อาจทำให้น้ำรั่วที่พื้นห้องน้ำลงไปยังเพดานห้องน้ำด้านล่างได้ อาจทำให้ต้องซ่อมมากกว่าเดิม
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0835055066

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางดวงแขชิตา กาญจนโสภาน.....

(นางดวงแขชิตา กาญจนโสภาน)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0801

วันที่ขอใช้...02/01/2020.เวลา.08:34:30

เรื่อง.. ซ่อมยาแนวพื้นห้องน้ำ ห้อง B3 แพลตครอบครัว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ยาแนวพื้นห้องน้ำ หลุดและเสียหาย อาจทำให้น้ำรั่วที่พื้นห้องน้ำลงไปยังเพดานห้องน้ำด้านล่างได้ อาจทำให้ต้องซ่อมมากกว่าเดิม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0835055066

(นางดวงแขชิตา กาญจนโสภาน)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ