



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0804

วันที่ขอใช้...06/01/2020.เวลา.09:57:06

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย/ตู้น้ำร้อน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2D7

ตู้น้ำร้อนหอซ่อมมุ้งน้ำล้น

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...07/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..0804

วันที่ขอใช้...06/01/2020.เวลา.09:57:06

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย/ตู้น้ำร้อน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2D7

ตู้น้ำร้อนหอซ่อมมุ้งน้ำล้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...07/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ