



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0806

วันที่ขอใช้...06/01/2020.เวลา.11:31:41

เรื่อง.. ล้างแอร์ สำนักงานคณะศิลป

ผู้รับผิดชอบงาน..นายพศุทธิ์ เขียวแดง

รายละเอียดงาน..ล้างแอร์ บริเวณสำนักงานคณะศิลปฯ ประกอบด้วย ห้อง สำนักงานคณะจำนวน 2 ตัว ห้องผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว ห้องพรมจำนวน 1 ตัว

เนื่องจากสกปรก และไม่ได้ล้างมาเป็นเวลานาน

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...10/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8875 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายเอกชัย แทนสุวรรณ.....

(นายเอกชัย แทนสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายพศุทธิ์ เขียวแดง ...

(นายพศุทธิ์ เขียวแดง)

เอกสารเลขที่..0806

วันที่ขอใช้...06/01/2020.เวลา.11:31:41

เรื่อง.. ล้างแอร์ สำนักงานคณะศิลป

ผู้รับผิดชอบงาน..นายพศุทธิ์ เขียวแดง

รายละเอียดงาน..ล้างแอร์ บริเวณสำนักงานคณะศิลปฯ ประกอบด้วย ห้อง สำนักงานคณะจำนวน 2 ตัว ห้องผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว ห้องพรมจำนวน 1 ตัว

เนื่องจากสกปรก และไม่ได้ล้างมาเป็นเวลานาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...10/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8875 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(นายเอกชัย แทนสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....