



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0809

วันที่ขอใช้..06/01/2020.เวลา.16:18:29

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..กลอนประตูห้องน้ำเสีย ห้อง 1B8

ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 7B1

เหล็กตู้เสื้อผ้าหลุด ห้อง 1B2

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...07/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

(นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0809

วันที่ขอใช้..06/01/2020.เวลา.16:18:29

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ได้/ห้องน้ำตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..กลอนประตูห้องน้ำเสีย ห้อง 1B8

ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 7B1

เหล็กตู้เสื้อผ้าหลุด ห้อง 1B2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...07/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ