



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0083

วันที่ขอใช้...22/03/2019.เวลา.09:56:32

เรื่อง.. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 5C

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 5C ไม่สามารถใช้งานได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ25/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..0083

วันที่ขอใช้...22/03/2019.เวลา.09:56:32

เรื่อง.. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 5C

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 5C ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ25/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ