



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0857

วันที่ขอใช้...17/01/2020.เวลา.14:46:36

เรื่อง.. ผ้าเพดานโรงยิมซำรุค/แตกร่วง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานหน้าห้องน้ำหญิงฝั่งโรงยิมแตกร่วงลงพื้น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิริพร สอนปลอด.....

( น.ส.ศิริพร สอนปลอด )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0857

วันที่ขอใช้...17/01/2020.เวลา.14:46:36

เรื่อง.. ผ้าเพดานโรงยิมซำรุค/แตกร่วง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานหน้าห้องน้ำหญิงฝั่งโรงยิมแตกร่วงลงพื้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(น.ส.ศิริพร สอนปลอด)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ