



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0893

วันที่ขอใช้...30/01/2020.เวลา.20:25:21

เรื่อง.. แอร์ห้อง UB223 เสียไม่มีความเย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เมื่อเปิดแอร์ไม่มีความเย็นในห้อง ไม่สามารถนั่งเรียนได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..2041   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง.....

( นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0893

วันที่ขอใช้...30/01/2020.เวลา.20:25:21

เรื่อง.. แอร์ห้อง UB223 เสียไม่มีความเย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เมื่อเปิดแอร์ไม่มีความเย็นในห้อง ไม่สามารถนั่งเรียนได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..2041   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ