



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0894

วันที่ขอใช้...31/01/2020.เวลา.10:44:39

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน B8 ไม่ทำงานเนื่องจากไฟตก

สั่งการ..ตรวจสอบงานประกันสัญญา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ31/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..0946835919

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ.....

(นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..0894

วันที่ขอใช้...31/01/2020.เวลา.10:44:39

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน B8 ไม่ทำงานเนื่องจากไฟตก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ31/01/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..0946835919

(นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ