



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0090

วันที่ขอใช้...26/03/2019.เวลา.09:08:54

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องทำน้ำอุ่นห้องพักอาจารย์ชาวจีน (หอวิจัย ห้อง 1111) เปิดใช้งานไม่ได้

ส่งการ..มอบให้เข้าตรวจสอบระบบการทำงานเครื่องทำน้ำอุ่นของห้องพัก 1111 ว่าอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของงานจัดการทรัพย์สินหรือไม่

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...งานสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์.....

(นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..0090

วันที่ขอใช้...26/03/2019.เวลา.09:08:54

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องทำน้ำอุ่นห้องพักอาจารย์ชาวจีน (หอวิจัย ห้อง 1111) เปิดใช้งานไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...งานสนับสนุนวิชาการ

(นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ