



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0904

วันที่ขอใช้...04/02/2020.เวลา.12:39:36

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ห้อง B215 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ในห้องB215(ห้องเล็กภายในห้องเครื่องมือกลางชั้น2) ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาเมื่อเปิดใช้งาน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.เสาวภา เมืองแก้ว.....

(น.ส.เสาวภา เมืองแก้ว)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..0904

วันที่ขอใช้...04/02/2020.เวลา.12:39:36

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ห้อง B215 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ในห้องB215(ห้องเล็กภายในห้องเครื่องมือกลางชั้น2) ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาเมื่อเปิดใช้งาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(น.ส.เสาวภา เมืองแก้ว)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ