



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0091

วันที่ขอใช้...26/03/2019.เวลา.09:11:13

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมตู้เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ตู้เย็นห้องพักอาจารย์ชาวจีน (หอวิจัย ห้อง 1209) ระบบทำความเย็นเสีย

ส่งการ..เข้าตรวจสอบตู้เย็น เพื่อประเมินการซ่อม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์.....

( นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ )

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

( นายเมธา อำไฟเมือง/ )

เอกสารเลขที่..0091

วันที่ขอใช้...26/03/2019.เวลา.09:11:13

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมตู้เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ตู้เย็นห้องพักอาจารย์ชาวจีน (หอวิจัย ห้อง 1209) ระบบทำความเย็นเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานสนับสนุนวิชาการ

( นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ )

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ