



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0911

วันที่ขอใช้...05/02/2020.เวลา.14:59:02

เรื่อง.. (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2)ประตูกระจกเปิด-ปิด ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ เกลียวยืดประตูหลวม ส่งผลให้เปิด-ปิดประตูเสียดสีกัน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..(แจ้งซ่อมครั้งที่ 2)ประตูกระจกเปิด-ปิด ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ เกลียวยืดประตูหลวม ส่งผลให้เปิด-ปิดประตูเสียดสีกัน

และอาจจาเกอการแตกหล่นใส่ผู้ใช้งาน

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0911

วันที่ขอใช้...05/02/2020.เวลา.14:59:02

เรื่อง.. (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2)ประตูกระจกเปิด-ปิด ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ เกลียวยืดประตูหลวม ส่งผลให้เปิด-ปิดประตูเสียดสีกัน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..(แจ้งซ่อมครั้งที่ 2)ประตูกระจกเปิด-ปิด ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ เกลียวยืดประตูหลวม ส่งผลให้เปิด-ปิดประตูเสียดสีกัน

และอาจจาเกอการแตกหล่นใส่ผู้ใช้งาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ