



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0919

วันที่ขอใช้..12/02/2020.เวลา.09:41:20

เรื่อง.. เปิดแอร์แต่ไม่มีความเย็นออกแรงซ่อมครั้งที่ 2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียนไม่สามารถใช้เรียนได้เพราะแอร์ไม่ทำงาน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....13/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..2041   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางสุทธิจิตต์ เชียงทอง.....

( นางสุทธิจิตต์ เชียงทอง )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0919

วันที่ขอใช้..12/02/2020.เวลา.09:41:20

เรื่อง.. เปิดแอร์แต่ไม่มีความเย็นออกแรงซ่อมครั้งที่ 2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียนไม่สามารถใช้เรียนได้เพราะแอร์ไม่ทำงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....13/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..2041   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(นางสุทธิจิตต์ เชียงทอง)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ