



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0093

วันที่ขอใช้...26/03/2019.เวลา.15:42:44

เรื่อง.. ส้วมห้องน้ำรั่วและหัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ส้วมห้องน้ำรั่วและที่ล้างหน้าหัก แพลตเวียจย ห้อง 1303 ยินดีจ่ายค่าอุปกรณ์ทุกอย่างเอง

สั่งการ..มอบให้ประสานงานกับเจ้าของห้องพัก เพื่อจัดหาครุภัณฑ์มาเพื่อเปลี่ยน โดยมอบคุณอภิชาติดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน ให้ฟรี

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0835185930

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุนิสา สุชาติ.....

(น.ส.สุนิสา สุชาติ)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0093

วันที่ขอใช้...26/03/2019.เวลา.15:42:44

เรื่อง.. ส้วมห้องน้ำรั่วและหัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ส้วมห้องน้ำรั่วและที่ล้างหน้าหัก แพลตเวียจย ห้อง 1303 ยินดีจ่ายค่าอุปกรณ์ทุกอย่างเอง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0835185930

(น.ส.สุนิสา สุชาติ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....