



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0937

วันที่ขอใช้...17/02/2020.เวลา.11:34:51

เรื่อง..ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมแอร์ห้อง UD358 แอร์บางเครื่องไม่ทำงานตั้งแต่เทอมที่แล้ว เทอมนี้นี้แอร์ที่เสียเพิ่มขึ้น ทำให้อากาศไม่เพียงพอในการหายใจ
นักศึกษาเป็นลมเกือบทุกสัปดาห์

ล้งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8964 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.พุลียา อีระธัญศิริกุล.....

(น.ส.พุลียา อีระธัญศิริกุล)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..0937

วันที่ขอใช้...17/02/2020.เวลา.11:34:51

เรื่อง..ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมแอร์ห้อง UD358 แอร์บางเครื่องไม่ทำงานตั้งแต่เทอมที่แล้ว เทอมนี้นี้แอร์ที่เสียเพิ่มขึ้น ทำให้อากาศไม่เพียงพอในการหายใจ
นักศึกษาเป็นลมเกือบทุกสัปดาห์

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8964 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.พุลียา อีระธัญศิริกุล)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพยากร

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ