



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0947

วันที่ขอใช้..19/02/2020.เวลา.14:05:21

เรื่อง.. ระบบไฟฟ้า คีร์การ์ด มีปัญหา

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ใช้ระบบไฟภายในห้องพบปัญหาเปิดไม่ติด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายจีระเดช ทรราชพลางกูร.....

(นายจีระเดช ทรราชพลางกูร)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..0947

วันที่ขอใช้..19/02/2020.เวลา.14:05:21

เรื่อง.. ระบบไฟฟ้า คีร์การ์ด มีปัญหา

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ใช้ระบบไฟภายในห้องพบปัญหาเปิดไม่ติด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/02/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

(นายจีระเดช ทรราชพลางกูร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ