



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0975

วันที่ขอใช้...02/03/2020.เวลา.10:08:27

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม ตัวด้านหลังห้องชำรุด ไม่มีลม ออก
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8892 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร.....

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..0975

วันที่ขอใช้...02/03/2020.เวลา.10:08:27

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม ตัวด้านหลังห้องชำรุด ไม่มีลม ออก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8892 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ