



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0098

วันที่ขอใช้...28/03/2019.เวลา.15:03:52

เรื่อง.. ไม่โครโฟนห้อง UD 261 ใช้การไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ไม่โครโฟนห้อง UD 261 ไม่สามารถใช้งานได้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวไมโครโฟนหรือสายที่เชื่อมต่อ

รบกวนตรวจสอบและซ่อมหรือเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ

สั่งการ..รบกวนติดต่อศูนย์สนทนาคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..2026 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณปภัช ทองวิจิตร.....

(น.ส.ณปภัช ทองวิจิตร)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..0098

วันที่ขอใช้...28/03/2019.เวลา.15:03:52

เรื่อง.. ไม่โครโฟนห้อง UD 261 ใช้การไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ไม่โครโฟนห้อง UD 261 ไม่สามารถใช้งานได้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวไมโครโฟนหรือสายที่เชื่อมต่อ

รบกวนตรวจสอบและซ่อมหรือเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..2026 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.ณปภัช ทองวิจิตร)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ