



ใบขอใช้บริการงานบริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0119

วันที่ขอใช้...03/04/2019.เวลา.16:05:54

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ปลั๊กไฟในห้องติดฝ้าผนังชำรุด ห้อง 6A3

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย4ดวง ห้อง 4C4

สั่งการ..ตรวจสอบงานเคลมประกันผลงานก่อสร้าง

วันที่ต้องการให้งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการเสร็จ :...04/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

วันที่ขอใช้บริการ 03/04/2019.เวลา.16:05:54

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

วันที่รับรายการ (.....)

เอกสารเลขที่..0119

วันที่ขอใช้...03/04/2019.เวลา.16:05:54

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ปลั๊กไฟในห้องติดฝ้าผนังชำรุด ห้อง 6A3

ไฟหน้าห้องน้ำเสีย4ดวง ห้อง 4C4

วันที่ต้องการให้ งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการเสร็จ :...04/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ.....

(นายเจษฎา โชคเจริญผล)

หัวหน้างาน

บริหารทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

และการจัดการทรัพย์สิน

ผลการตรวจสอบ/ผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ : หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเอกสารส่งงานบริหารทรัพย์สิน และสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฤทัยกานต์ สักกุกุณา โทร 8826 (077-278826)