



ใบขอใช้บริการงานบริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2283

วันที่ขอใช้..04/11/2021.เวลา.00:21:38

เรื่อง.. ผ่าเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ผ่าเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) เกิดจากน้ำรั่วอย่างหนักจากห้องน้ำชั้นบน เสี่ยงอันตรายจากร่วงหล่น

และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล ไฟช็อตใช้ปลั๊กไม่ได้ **มีความประสงค์ให้มาตรวจสอบเป็นการด่วนก่อนในเบื้องต้น เพื่อดูตรวจเช็คความปลอดภัย***
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการเสร็จ :...30/11/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
..0817020967

ลงชื่อ.....ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจสุวรรณ์.....

(ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจสุวรรณ์)

วันที่ขอใช้บริการ 04/11/2021.เวลา.00:21:38

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

วันที่รับรายการ (.....)

เอกสารเลขที่..2283

วันที่ขอใช้..04/11/2021.เวลา.00:21:38

เรื่อง.. ผ่าเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ผ่าเพดานในห้องน้ำชำระ (ห้อง C3 แพลต 4) เกิดจากน้ำรั่วอย่างหนักจากห้องน้ำชั้นบน เสี่ยงอันตรายจากร่วงหล่น

และระบบไฟฟ้าในห้องครัวมีไฟฟ้ารั่วไหล ไฟช็อตใช้ปลั๊กไม่ได้ **มีความประสงค์ให้มาตรวจสอบเป็นการด่วนก่อนในเบื้องต้น เพื่อดูตรวจเช็คความปลอดภัย***

วันที่ต้องการให้ งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการเสร็จ :...30/11/2564..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
..0817020967

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....

(นายเจษฎา โชคเจริญผล)

หัวหน้างาน

บริหารทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

และการจัดการทรัพย์สิน

ผลการตรวจสอบ/ผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ : หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเอกสารส่งงานบริหารทรัพย์สิน และสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุทัยกานต์ สักกุกุณา โทร 8826 (077-278826)