



ใบขอใช้บริการงานบริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0077

วันที่ขอใช้...20/03/2019.เวลา.15:26:05

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟอ่างล้างหน้าเสีย ห้อง 7A2

สั่งการ..ตรวจสอบงานประกันผลงานก่อสร้าง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม

วันที่ต้องการให้งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการเสร็จ :...21/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

วันที่ขอใช้บริการ 20/03/2019.เวลา.15:26:05

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต็ง)

วันที่รับรายการ (.....)

เอกสารเลขที่..0077

วันที่ขอใช้...20/03/2019.เวลา.15:26:05

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต็ง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟอ่างล้างหน้าเสีย ห้อง 7A2

วันที่ต้องการให้ งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการเสร็จ :...21/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ.....

(นายเจษฎา โชคเจริญผล)

หัวหน้างาน

บริหารทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

และการจัดการทรัพย์สิน

ผลการตรวจสอบ/ผลการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ : หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเอกสารส่งงานบริหารทรัพย์สิน และสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุทัยกานต์ สักกุกฎา โทร 8826 (077-278826)